

www.actions-conseils.fr

ACTIONS CONSEILS

Conseils & Accompagnement QSSE - Formations - Prévention chantiers

PROGRAMME DE FORMATION : ATEX 0 (prog.01-Ind02)

Durée 3 Heures 30

1) OBJECTIFS PEDAGOGIQUES & DELAI

- Connaître le phénomène de l'explosion de gaz, de vapeur ou de poussières, ses causes, ses conséquences
- > Etre sensibilisé sur les conditions de survenue d'un tel phénomène,
- Connaître les risques liés aux interventions (entretien, maintenance) en zones d'Atmosphères Explosives (ATEX)
- Connaître les mesures techniques (opérationnelles) et organisationnelles de protection inhérentes à ces interventions
- > Délai d'accessibilité selon planning

2) PERSONNES CONCERNEES

> Toute personne amenée à travailler en zone ATEX sans pour autant intervenir sur des équipements ou matériels.

3) RECYCLAGE

> Tous les 5 ans.

4) PREREQUIS

> Aucun.

5) GROUPE

> 12 stagiaires maximum.

6) LIEU

Dans nos locaux ou dans votre entreprise.

7) TARIFS DE FORMATION

> 390 € H.T par groupe en INTRA et 55 € H.T par personne en INTER dans nos locaux.

8) SUPPORTS & MOYENS PEDAGOGIQUES

- ➤ Ordinateur portable
- Vidéo projecteur
- > DVD ATEX
- > Livret stagiaire

9) PROGRAMME

> Introduction

- Connaître les conséquences et les effets d'une explosion. Utilisation d'exemples significatifs avec photos
- Description du rôle et de la mission du personnel ATEX niveau 0

> Règlementation et responsabilités

- ❖ La Directive 99/92/CE sur les mesures organisationnelles et la formation des travailleurs
- Pyramide des responsabilités

> Connaitre les définitions et mécanismes

410, Allée Jean Perrin – ZA LAVALDUC – 13270 FOS SUR MER - Tél. : **06.60.77.88.89**SARL au capital de 7 500 € - RCS Salon de Provence 493 469 654 - N° existence : 93 13 12596 13
N° SIRET : 493 469 654 00054 - APE 7112B - TVA : FR 18493469654



Conseils & Accompagnement QSSE - Formations - Prévention chantiers

Actions Conseils

- www.actions-conseils.fr Savoir définir les termes :
 - ❖ ATEX
 - Triangle du feu.
 - Hexagone de l'explosion
 - ♣ LIE
 - **\$** LES
 - Domaine d'explosivité
 - Point éclair
 - Poussières
 - Connaître les substances inflammables les plus dangereuses (hydrogène, ...)

> Connaître les sources d'inflammation

- Les causes des sources d'inflammation
- Les travaux pouvant générer des sources d'inflammation
- L'électricité statique (accumulation de charges / décharge, cas typiques, liaison équipotentielle, risque électrostatique)

Connaître la signification du marquage

- Le panneau ATEX
- Savoir identifier simplement un matériel ATEX par les lettres EX.

> Connaître les mesures et les moyens de prévention en zone ATEX 0

- Importance de la notice d'utilisation
- Procédures de maintenance (permis de travaux...)
- ❖ Savoir quel matériel est adapté et interdit en zone ATEX
- ❖ Savoir quels vêtements je dois porter en zone ATEX
- Savoir ce que je dois faire en zone ATEX. Savoir quelles procédures je dois appliquer et pourquoi
- ❖ Savoir ce que je ne dois pas faire en zone ATEX et remonter les anomalies

> Savoir ce que je ne dois pas faire en zone ATEX et remonter les anomalies

- Signaler les anomalies. Doute = STOP
- ❖ Les risques des chocs accidentels : étincelle, dégradation d'un équipement ATEX (perte de ses caractéristiques)
- Utilisation du portable
- Redémarrage de véhicule en cas de nappe de gaz

> Comment mon métier est-il impacté ?

- Fiches réflexes métiers et bonnes pratiques ATEX
- Le comportement
- Les conséquences de mon comportement sur les biens et les personnes

10) MODALITES DE CONTROLES DES CONNAISSANCES

> Un questionnaire d'évaluation des connaissances sera réalisé sous forme de QCM le dernier jour de la formation

11) FORMALISATION DE LA FORMATION

➤ Une attestation de formation sera remise à la personne formée à l'issue de la formation.

410, Allée Jean Perrin – ZA LAVALDUC – 13270 FOS SUR MER - Tél. : 06.60.77.88.89 SARL au capital de 7 500 € - RCS Salon de Provence 493 469 654 - N° existence : 93 13 12596 13 N° SIRET: 493 469 654 00054 - APE 7112B - TVA: FR 18493469654